

Produit :	MC300
Date :	12 avril 2010
Fichier :	MC300 Bruit et mauvais déplacements.doc

Fiche produit MC300

Bruit et mauvais déplacements

Sur les machines MC300 il arrive parfois que le déplacement horizontal soit déficient et provoque par conséquent une limitation du déplacement vertical, car celui-ci exige d'être placé en face de la cuve pour qu'un ergot s'ajuste avec une ouverture de verrouillage.

Cette panne entraîne un bruit de « broutage »

Le problème est parfois résolu après avoir effectué les choses suivantes, très simplement sans démontage:

1) Nettoyage et dégraissage des 2 barres de guidage avec de la benzine pour retirer le gommage sur toute leur longueur (voir photo). Le chariot peut être déplacé à la main latéralement quand la fonction CHB est effectuée sur le panneau (Changement de bain) .



2) HUILAGE des barres (pas de graisse) avec de l'huile machine (ou huile moteur SAE 30 ou 40)