Page 1 Fichier : E700 Messages.doc

LISTE DES MESSAGES E700 AVEC EXPLICATIONS

Avant de contacter le service technique EIP, afin de minimiser les délais de réponse, noter les points suivants :

Dans la plupart des cas, si ce n'est pas la dernière version qui est utilisée, il sera demandé de faire une mise à jour avant toute investigation. Il est donc conseillé de procéder à une mise à jour en tout premier lieu.

- Préciser si le problème semble avoir une source matérielle ou logicielle.
- Numéro de série de l'appareil et numéros de versions (avec dates) du système d'exploitation (CPU et REM).
- Type de carte microprocesseur (MP1 ou MP2).
- Procédure à suivre pour reproduire le défaut.
- Est-ce le défaut est reproductible à tous les coups ?
- Le défaut a-t-il toujours existé ? Si non, y a-t-il eu un événement entre le moment où le défaut n'existait pas et le moment où il s'est manifesté (court-circuit, panne d'un composant périphérique, collision, choc ou modification de programme, mise à jour, etc. ?
- Créer un fichier log en mode sans échec (voir p. 23)

Page 2 Objet : Messages E700 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Arretez l'execution svp	L'utilisateur tente une action interdite durant l'exécution d'un	Renoncer momentanément à cette action et attendre la fin de
Please stop execution	programme (la lampe verte START est allumée).	l'exécution du programme ou presser sur STOP pour l'arrêter
Bitte Durchfuhrung anhalten		instantanément.
Arretez l'execution et la tache AUTO svp	L'utilisateur tente une action interdite durant l'exécution d'un	Si la lampe verte START est allumée, attendre la fin de
Please stop execution and AUTO task	programme (la lampe verte START est allumée) et / ou durant	l'exécution du programme ou presser sur STOP pour l'arrêter
Bitte Durchfuhrung und AUTO anhalten	l'exécution de la tâche automate (led AUTO allumée).	instantanément.
, and the second	, ,	Presser ensuite sur la touche AUTO pour interrompre
		l'exécution de la tâche automate.
Quitter l'editeur svp	L'utilisateur presse sur le bouton START alors qu'un fichier	Presser sur la touche EDIT puis quitter l'éditeur avec la
Please leave Editor	est ouvert en édition.	touche ESC . Sauvegarder avant de quitter si besoin.
Bitte Textverarbeitung verlassen		•
Erreur ligne adresse:	Un problème matériel a été détecté au niveau d'une des	Contacter le service technique EIP.
Address error line:	mémoires (RAM externe ou FRAM).	·
Addresse Fehler Linie:		
Fichier invalide:	Un fichier avec un nom illégal ou de mauvais format a été	Supprimer ce fichier. Au besoin, sauvegarder tout le contenu
Invalid file:	détecté, soit dans la mémoire interne, soit sur la carte SD.	de la commande E700, formater la mémoire et remettre
Ungultige Datei:		uniquement les fichiers valides.
Memoire heap insuffisante :	Les programmes Uniprog (.E7U et .E7M) prennent trop de	Supprimer les fichiers .E7M inutilisés, essayer de diminuer la
Out of heap memory :	place en mémoire centrale (RAM externe) ou mémoire trop	taille de ceux qui restent ainsi que la taille des programmes de
Ungenug. Heapspeicher:	morcelée.	démarrage et de cycle si ceux-ci sont des programmes
		Uniprog.
		Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer si
		cela n'a pas été fait depuis longtemps.
Erreur fermeture fichier :		
File closing error :		
Datei Schliessung Felher :		
		Réinstaller une version non corrompue de ce fichier.
Erreur lecture fichier :		Tromotanor and vortion non contempas as so nomer.
File reading error :	Un fichier a été abîmé. La commande E700 n'arrive plus à y	Libérer de l'espace si la mémoire est trop pleine.
Datei Lesung Felher :	accéder correctement. Éventuellement, la mémoire est	
	saturée par un trop grand nombre de fichiers ou des fichiers	Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer si
Erreur ecriture fichier :	de trop grande taille.	cela n'a pas été fait depuis longtemps.
File writing error:		,
Datei Schreibungs-Felher :		Contacter le service technique EIP si le problème persiste.
Fishier serversus.		
Fichier corrompu :		
Corrupted file:		
Korrumpierte Datei :		



Page 3 Fichier : E700 Messages.doc Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Sauvegarde manquee :	Un fichier a été modifié et l'alimentation du E700 a été coupée	Les dernières modifications sont définitivement perdues. Ne
Save missing :	avant que celui-ci n'ait pu être sauvegardé. Les dernières	pas oublier de sauvegarder, à l'avenir les fichiers modifiés
Fehlende Speicherung :	modifications sont donc définitivement perdues.	avant d'éteindre l'alimentation du E700.
Demarrage en mode sans echec ? Starting in without failure mode ? Start in Fehlerfrei Modus ? Appliquer la configuration ? Apply the configuration ? Konfiguration anwenden ? Charger les donnees et fichiers ? Load data and files ? Dateien laden ? Compiler les programmes ? Compile the programs ? Programme kompilieren ? Effectuer des tests materiel ? Check hardware ? Hardware uberprufen ?	La commande E700 a été enclenchée alors que les boutons B et S étaient maintenus simultanément enfoncés. Cette manière de démarrer le E700 a été demandée par le service technique EIP.	Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer sans presser sur B et S.
Memoire interne inconnue ou erreur bus Unknow internal memory or bus error Unbekannter Speicher oder Busfehler	Un problème matériel a été détecté au niveau de la mémoire Flash interne au moment de l'enclenchement. Cela peut provenir d'un composant défectueux ou d'un problème d'usure prématuré du matériel.	Éventuellement éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer. Contacter le service technique EIP.
Memoire interne incompatible Incompatible built-in memory Ungultiger Speicher	Une version 2.05 ou antérieure du système d'exploitation a été installée sur une nouvelle carte MP2, ce qui n'est pas compatible.	Installer une version 3.0 minimum. Contacter le service technique EIP pour obtenir la dernière version.
Carte axe inconnue ou erreur bus Unknow axis card or bus error Unbekannte Achse-Karte oder Busfehler	Un problème matériel a été détecté au niveau des cartes d'extensions d'axes AE au moment de l'enclenchement. Cela peut provenir d'un composant défectueux ou d'un problème d'usure prématuré du matériel.	Éventuellement éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer. Contacter le service technique EIP.
Erreur E700.INI: valeurs par defaut Error E700.INI: defaults values loaded Fehler E700.INI: Standard Werte geladen	Le fichier E700.INI était absent à l'enclenchement. La commande E700 en génère automatiquement un avec des valeurs par défaut.	Remettre un fichier E700.INI préalablement sauvegardé si possible. Sinon, la commande E700 doit être reconfigurée.



Page 4 Objet : Messages E700 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Hors limites ou inexistant :		
Out of limits or missing :	Le système d'exploitation est plus récent que le fichier	
Ausserhalb der Gr. oder fehlend :	E700.INI. Certains paramètres ou certaines sections	
	n'existaient pas. Ils sont créés automatiquement pour rendre	
Section manquante :	le fichier E700.INI compatible avec la nouvelle version du	
Missing section :	système d'exploitation.	
Fehlende Sektion :		
La config. n'a pu etre sauvee	Un problème de gestion du fichier est survenue et E700.INI	Remettre un fichier E700.INI préalablement sauvegardé si
Parameters could not be saved	n'a pas pu être sauvé correctement.	possible. Sinon, la commande E700 doit être reconfigurée
Einstellung ist nicht gespeich.		Contacter le service technique EIP.
Lettre d'axe doublee	Deux ou plusieurs axes portent le même nom.	Modifier les noms des axes afin de garder une identité unique
Axis letter redundancy		pour chaque axe.
Achsebuchstabe verdoppelt		
Valeurs defaut invalides	Problème interne ne devant jamais se produire en principe.	Corriger manuellement la ou les valeurs qui posent le
Default values invalid		problème. Contacter le service technique EIP.
Ungultige stand. Werte		
Rapport mec. trop petit		
Mechanical Ratio too weak		
Mech. Verhaltnis zu klein		
Probleme unites de vitesse		
Problem with speed units		
Problem mit Gesch. Einheit		
- 100.0	Afin de pouvoir faire correctement ses calculs de trajectoires,	
Vitesse max. trop elevee	la commande E700 a besoin d'une certaine cohérence entre	\(\frac{1}{2}\)
Max. speed too big	les divers paramètres de la configuration de s'axes. Si l'une	Vérifier la cohérence des paramètres. Éviter d'utiliser des
Max. Geschwindig. zu gross	ou l'autre de ces valeurs est incohérente, le message adéquat	valeur trop extrêmes, irréalistes.
ů ů	est affiché	
Vitesse max. trop faible		
Max. speed too weak		
Max. Geschwindig. zu klein		
Acceleration trop faible		
Acceleration too weak		
Beschleunigung zu klein		



Message	Cause	Solution
Deceleration trop faible Deceleration too weak Abbremsung zu klein Acceleration inapplicable Acceleration inapplicable Beschleunigung unanwendbar Deceleration inapplicable Deceleration inapplicable Deceleration inapplicable Abbremsung unanwendbar Course positive < 0.0 Positive Stroke < 0.0 Positives Verfahrweg < 0.0 Course negative > 0.0 Negative Stroke > 0.0 Negatives Verfahrweg > 0.0 Course totale trop grande Total stroke too big Gesamtes Verfahrweg zu gross Offset trop grand (pos.) Offset too big (positive) Offset zu gross (positiv) Offset trop grand (neg.) Offset zu gross (negativ) Vitesse jog. trop elevee Jogging speed too big Jogging Gesch. zu gross	Afin de pouvoir faire correctement ses calculs de trajectoires, la commande E700 a besoin d'une certaine cohérence entre les divers paramètres de la configuration de s'axes. Si l'une ou l'autre de ces valeurs est incohérente, le message adéquat est affiché	Vérifier la cohérence des paramètres. Éviter d'utiliser des valeur trop extrêmes, irréalistes.



Message	Cause	Solution
Vitesse ref. trop elevee Reference speed too big Bezugspunkt-Gesch. zu gross Vitesse ref. trop basse Reference speed too weak Bezugspunkt-Gesch. zu klein Vit. lente ref. trop elevee Ref. low speed too big Ref. niedrig Gesch. zu gross Vit. lente ref. trop basse Ref. low speed too weak Ref. niedrige Gesch. zu klein Modulo trop petit Modulo trop petit Modulo too weak Modulo zu klein Roue elec: Acc. trop faible Wheel: Acc. too weak Handrad: Beschl. zu klein Roue elec: Dec. trop faible Wheel: Dec. too weak Handrad: Abbrem. zu klein Roue elec: Acc. inapplicable Wheel: Acc. inapplicable Handrad: Abbrem. unanwendbar Roue elec: Dec. inapplicable Handrad: Abbrem. unanwendbar	Afin de pouvoir faire correctement ses calculs de trajectoires, la commande E700 a besoin d'une certaine cohérence entre les divers paramètres de la configuration de s'axes. Si l'une ou l'autre de ces valeurs est incohérente, le message adéquat est affiché	Vérifier la cohérence des paramètres. Éviter d'utiliser des valeur trop extrêmes, irréalistes.





Page 7 Objet : Messages E700 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Vit. roue elec. trop elevee Wheel : speed too big	Afin de pouvoir faire correctement ses calculs de trajectoires, la commande E700 a besoin d'une certaine cohérence entre	Vérifier la cohérence des paramètres. Éviter d'utiliser des valeur trop extrêmes, irréalistes.
Handrad : Gesch. zu gross	les divers paramètres de la configuration de s'axes. Si l'une ou l'autre de ces valeurs est incohérente, le message adéquat est affiché	
Erreur sauvegarde:	La mémoire est saturée par un trop grand nombre de fichiers	Libérer éventuellement de l'espace en mémoire. S'il existe
Saving error: Speicherungfehler:	ou alors par quelques fichiers de trop grande taille. Un fichier .INI est peut-être corrompu.	une sauvegarde du contenu de la mémoire interne du E700, formater celle-ci puis réinstaller les fichiers sauvegardés. Contacter le service technique EIP si le problème persiste.
Parametre utilisateur hors limites :	Le fichier PUSER.INI a été édité manuellement et une valeur	Corriger cette valeur en respectant les limites imposées.
User parameter out of range : Kunden Parameter ausserhalb der Grenzen :	est désormais hors des limites fixées.	Utiliser la touche MENU puis <i>USER</i> (F1) de préférence pour modifier les valeurs des paramètres utilisateur. Modifier éventuellement les limites en éditant directement le
		fichier PUSER.INI.
Parametre utilisateur sans definition : User parameter without definition : Kunden Parameter ohne Definition :	Une valeur de paramètre figure en bas du fichier PUSER.INI, mais aucune définition de ce paramètre n'existe.	Éliminer cette ou ces valeurs sans définition ou rajouter les définitions correspondantes.
Parametre utilisateur offset invalide :	Un offset dans le fichier PUSER.INI est plus grand que le	Diminuer cette ou ces valeurs d'offset dans le fichier
User parameter offset invalid :	nombre de paramètres autorisés (150 dans les nouvelles	PUSER.INI.
Kunden Parameter ungultiger Offset :	versions, 100 dans les anciennes versions).	
Configuration critique Critical configuration Kritische Konfiguration Etat critique Critical state Kritischer Zustand	Certaines valeurs de la configuration sont incohérentes.	Lire le détail pour avoir des précisions quant à la ou les valeurs qui sont jugées incohérentes. Corriger ces valeurs.
Erreur operation fichier File operation error Datei Behandlungs-Fehler	Erreur générique provenant d'un problème d'accès à une mémoire du E700.	Libérer éventuellement de l'espace en mémoire. S'il existe une sauvegarde du contenu de la mémoire interne du E700, formater celle-ci puis réinstaller les fichiers sauvegardés. Contacter le service technique EIP si le problème persiste.
Espace libre insuffisant	Une opération (copie, duplication, création d'un nouveau	Libérer de l'espace mémoire en sauvegardant les fichiers
Not enough free space Zuwenig Speicherplatz	fichier) est refusée par manque de place en mémoire	inutilisés sur la carte SD ou les transférer sur un PC.
Erreur ecrasement, copie annulee Overwriting problem, copy aborted Uberschreibung Fehler, Kopie abge.	Lors d'un opération de duplication ou de copie, un problème a nécessité l'abandon de l'opération	Libérer éventuellement de l'espace en mémoire. S'il existe une sauvegarde du contenu de la mémoire interne du E700, formater celle-ci puis réinstaller les fichiers sauvegardés. Contacter le service technique EIP si le problème persiste.



Page 8 Fichier : E700 Messages.doc 09/10/09 Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Fichier existe deja	Tentative de renommer ou de créer un fichier avec un nom	Nommer le fichier différemment ou éliminer celui qui existe
File already exist	déjà existant.	déjà.
Datei existiert schon		
Pas de carte SD detectee	Problème de carte SD	Vérifier la présence de la carte SD. Vérifier qu'elle soit
No SD card detected		correctement installée dans son logement (bien enfoncée et
Keine SD Karte vorhanden		dans le bon sens). Tester la carte SD sur un autre appareil (PC par exemple). Ne pas la formater en un autre système
		que FAT.
Veuillez quitter l'ecran << UTIL >>	Certaines opérations ne peuvent pas être exécutées	Presser sur MEM puis sur ESC plusieurs fois, jusqu'à l'écran
Please leave << UTIL >> window	simultanément.	principal.
Verlassen Sie das Bildschirm < <util>></util>		
Erreur d'acces fichier	Problème de carte SD lors de tests matériels	Vérifier la présence de la carte SD. Vérifier qu'elle soit
File access error		correctement installée dans son logement (bien enfoncée et
Datei Zugriff Fehler		dans le bon sens). Tester la carte SD sur un autre appareil
		(PC par exemple). Ne pas la formater en un autre système
Managina internaciona vitilia etiana	La régification ICO dennis MEM quis ICOCIII (E4) no nout	que FAT.
Memoire interne en utilisation	La vérification ISO depuis MEM puis <i>ISOCHK</i> (F4) ne peut	Attendre que l'opération se termine, puis recommencer.
Internal Memory in use Interner Speicher schon genutzt	pas être effectuée si la mémoire est déjà utilisée pour une autre opération.	
Erreur d'acces (Memoire interne)	La mémoire interne ou son contenu a subit un dommage.	Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer.
Access error (Internal Memory)	Passage de la version 1.xx ou 2.xx à la version 3.00 ou	Libérer éventuellement de l'espace en mémoire. S'il existe
Zugriff Fehler (Interner Speicher)	supérieure. Ce passage nécessite un formatage de la	une sauvegarde du contenu de la mémoire interne du E700,
Zagriii i cirici (internet operation)	mémoire interne.	formater celle-ci puis réinstaller les fichiers sauvegardés.
		Contacter le service technique EIP si le problème persiste.
Erreur de lecture fichier	Le test de lecture a échoué.	Contacter le service technique EIP.
File reading error		·
Datei Lesefehler		
Erreur formatage :	Défaut matériel.	Contacter le service technique EIP.
Format error :		
Format Fehler :		
Pas d'acces au fichier source	La carte SD a été retirée lors d'un transfert de fichiers de la	Remettre la carte SD dans son logement et recommencer
No access to source file	carte SD à la mémoire interne.	l'opération.
Kein Zugriff an der Quelle-Datei		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Erreur taille fichier source	Problème d'accès en mémoire interne ou sur la carte SD	Voir solution pour Pas de carte SD detectee et Erreur
Size error by source file		d'acces (Memoire interne) sur cette même page.
Quelle-Datei Grosse-Fehler		

Page 9 09/10/09 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Abandon - Erreur transfert : Abort - Transfert error : Abbruch - UeberFehler :	Problème d'accès en mémoire interne ou sur la carte SD	Voir solution pour Pas de carte SD detectee et Erreur d'acces (Memoire interne) sur la page précédente.
Erreur acces carte SD (FAT) Access error on SD card (FAT) Zugriff Fehler an die SD-Karte (FAT)	Problème d'accès sur la carte SD	Voir solution pour Pas de carte SD detectee sur la page précédente. Vérifier que la carte SD est bien formatée avec le système FAT. Formater Disque amovible (H:) Capacité: 249 Mo Système de fichiers: FAT
Memoire insuffisante Not enough memory Ungenugend Speicherplatz	Les programmes Uniprog (fonctions M, programme cycle et AUTOMAT.E7M) utilisent la mémoire. S'il y a trop de fonctions M ou que celles-ci sont trop longues, alors la mémoire arrive à saturation.	Supprimer les fonctions M inutiles, réduire le code des fonctions M restantes ainsi que le code du programme cycle et AUTOMAT.E7M. Diminuer le nombre de messages, d'écrans utilisateurs et d'origines. Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer.
Ligne trop longue Line too long Zeile zu lang	L'éditeur de la commande E700 supporte des lignes d'une longueur de 250 caractères maximum.	Supprimer la ligne ou réduire sa longueur.
Pas de fichier a editer No file for edition Keine Datei zu editieren	Ce message apparaît lorsque l'on presse sur la touche EDIT sans avoir sélectionné un fichier.	Presser sur MEM , sélectionner un fichier puis presser sur EDIT .
Pas d'edition depuis Carte SD No edition from SD Card Verarbeitung von der SD-Karte gesp.	La commande E700 ne permet pas d'éditer un fichier qui se trouve sur la carte SD.	Copier le fichier de la carte SD en mémoire interne. Éditer ce fichier depuis la mémoire interne
Ligne(s) trop longues: Some line(s) are too long: Einige(n) Zeilen zu lang:	Un fichier édité depuis un PC et chargé sur le E700 comporte des lignes de plus de 250 caractères.	Supprimer ces lignes ou réduire leur longueur.
Nbre de lignes trop grand: To much lines: Zuviele Zeilen:	Les programmes Uniprog sont limités à 65535 lignes. Ce n'est pas le cas des programmes ISO qui peuvent excéder ce nombre.	Supprimer le fichier ou réduire le nombre de lignes. Diviser éventuellement ce fichier en deux fichiers distincts.



Page 10 Fichier: E700 Messages.doc Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Fichier trop grand:	Le fichier est trop grand pour tenir dans l'espace mémoire	Voir le message Memoire insuffisante de la page
File to big:	restant. Voir le message Memoire insuffisante de la page	précédente
Datei zu gross:	précédente	
Inexistant	Dans l'écran Watch ou dans le fichier MUSER.INI, une	Déclarer la variable à examiner ou la supprimer de la liste ou
Non-existent	variable affichée est inconnue.	du fichier MUSER.INI.
Nicht vorhanden		
Illegal	Dans l'écran Watch ou dans le fichier MUSER.INI, une	Corriger l'erreur ou supprimer la variable de la liste ou du
Illegal	variable affichée est syntaxiquement incorrecte.	fichier MUSER.INI.
Illegal		
Pas trouve de detecteur de ref.	Lors de la prise de référence, l'axe a parcouru une distance	Contrôler les courses (positive et négative). Contrôler l'état du
No reference switch found	correspondant à la course totale (course négative course	détecteur. Contrôler dans MENU <i>CONFIG</i> (F5) <i>AXES</i> (F3)
Kein Bezugspunkt gefunden	positive) sans rencontrer de détecteur de prise de référence.	REF (F4) que l'entrée digitale soit correcte.
		Dans MENU OTHER (F6) TESTS (F2) DIGITAL (F3), avec
		les touches + (F6) et – (F5), contrôler que l'état de l'entrée de
		référence remonte bien jusqu'au E700.
Aucune correction active	Depuis l'écran TOOL POS, il a été tenté de faire un teach-in	Activer un correcteur avec le mode MDI : TRACE MDI (F2)
No correction activated	(TEACH (F3)) alors qu'aucune correction n'est active.	et entrer le correcteur : G54 ou G55, etc ou Txx ou G60 Dxx
Keine Korrektur aktiv		(avec xx le numéro d'outil). Confirmer avec ENTER puis
		exécuter la correction en pressant sur EXEC (F1).
Axe selectionne inexistant	Un axe sélectionné n'existe plus parce qu'il a entre-temps été	Redéfinir cet axe ou le supprimer de la liste. La liste des axes
Selected axis is invalid	supprimé. Ce message peut apparaître dans plusieurs écrans.	existants se trouve dans MENU <i>CONFIG</i> (F5) <i>NAME</i> (F2).
Gewahlte Achse ist ungultig		
Pas d'origines G60 disponibles	Depuis l'écran MENU <i>ORIGIN</i> (F2), tentative d'éditer les	Remplacer, dans le fichier E700.INI , dans la section
No G60 origins available	origines G60 alors qu'il n'y en a aucune. Le fichier E700.INI	[UserSettings] la ligne :
Keine G60 Nullpunkte verfugbar	contient, dans la section [UserSettings] la ligne :	g60=0
	g60=0	par un autre nombre (typiquement g60=64 pour avoir 64
		outils numérotés de G60 D0 à G60 D63).
Pas d'outils disponibles	Depuis l'écran MENU tentative d'éditer les outils <i>TOOL</i> (F3)	Remplacer, dans le fichier E700.INI , dans la section
No tools available	alors qu'il n'y en a aucun. Le fichier E700.INI contient, dans la	[UserSettings] la ligne :
Kein Werk verfugbar	section [UserSettings] la ligne :	tool=0
	tool=0	par un autre nombre (typiquement tool=100 pour avoir 100
		outils numérotés de T0 à T99).

Page 11 Fichier: E700 Messages.doc 09/10/09 Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Erreur(s) dans le systeme de fichier Error(s) in File System Fehler(n) im Datei System	Une erreur de gestion de fichiers a été détectée lors d'un test matériel de la mémoire interne ou de la carte SD.	<u>Mémoire interne</u> : Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer. Libérer éventuellement de l'espace en mémoire. S'il existe une sauvegarde du contenu de la mémoire interne du E700, formater celle-ci puis réinstaller les fichiers sauvegardés. Contacter le service technique EIP si le problème persiste. <u>Carte SD</u> : Vérifier la présence de la carte SD. Vérifier qu'elle soit correctement installée dans son logement (bien enfoncée et dans le bon sens). Tester la carte SD sur un autre appareil (PC par exemple). Ne pas la formater en un autre système que FAT.
Systeme de fichier a ete corrige File system repaired Datei-System wurde korrigiert	Une erreur du type de celle notée ci-dessus a pu être réparée par la procédure de test matériel.	Faire une sauvegarde complète du contenu du E700 par mesure de précaution.
Secteurs defectueux : Bad sectors : Fehlerhafte Sektoren :	Un problème d'implémentation du système d'exploitation génère cette erreur lors de l'exécution du test de la mémoire interne.	Ignorer le message ! Ne pas s'en inquiéter.
Erreur de syntaxe Syntax error Syntaxfehler	Une commande PC (RS-232) a été envoyée avec une erreur de syntaxe.	Corriger l'erreur et renvoyer la commande correcte.
Nom de fichier incorrect Bad file name Ungultige Dateiname	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), un nom de fichier incorrect a été donné.	Vérifier et recommencer avec le bon nom de fichier. Maximum 8 caractères (lettres ou chiffres) et commençant par une lettre.
Type de fichier incorrect Bad file type Ungultiger Datei Typ	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), un fichier de type illégal est utilisé.	Les seuls types de fichiers autorisés sont les .INI, .E7I, .E7U, .LOG, .BRU, .E7M (et .TXT).
Fichier inexistant Non-existent file Ungultige Datei	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), un nom de fichier inexistant a été donné.	Vérifier et recommencer avec le bon nom de fichier.
Mode d'acces inexistant Non-existent access mode Ungultiger Zugriffmodus	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), un fichier est accédé ni en lecture, ni en écriture.	Réessayer. Si le problème persiste, noter avec soin la procédure pour arriver à l'affichage de ce message et contacter le service technique EIP
Transfert annule Transfer cancelled Ubertragung annulliert	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), la commande de transfert a été annulée.	Si l'annulation provient de l'utilisateur, alors recommencer et laisser le transfert se terminer. Sinon, vérifier les connexions et recommencer.



Page 12 Fichier : E700 Messages.doc Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Abandon: erreur fichier Abort: file error Abbruch: Dateifehler	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), l'accès à un fichier a échoué. Un fichier n'a pas pu être ouvert.	Vérifier les connexions et réessayer. Si le problème persiste, noter avec soin la procédure pour arriver à l'affichage de ce message et contacter le service technique EIP.
Abandon: perte synchronisation Abort: synchronization loss Abbruch: Synchronisierungsverlust Abandon: time out Abort: time out Abbruch: time out Abandon: trop d'erreurs Abort: too much errors", Abbruch: zuviele Felhern Erreur RS232 RS232 error RS232 KomFehler	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), un problème de communication s'est produit.	Vérifier les connexions et réessayer. Si le problème persiste, noter avec soin la procédure pour arriver à l'affichage de ce message et contacter le service technique EIP.
Pas de fichiers No files Keine Dateien	Lors de manipulation de fichiers via une commande PC (RS-232), s'il n'y a pas de fichier à afficher (liste vide), ce message apparaît.	Dès qu'il y aura des fichiers dans la liste, ce message disparaîtra.
E700 pas en mode communication E700 not in communication mode E700 nicht in Kommunikations-Modus	La commande E700 doit être en mode communication pour pouvoir utiliser les commandes PC (RS-232) ou le transfert de fichiers.	Presser sur MENU , puis <i>COM</i> (F5) et éventuellement, choisir <i>RS232</i> (F6) ou <i>USB</i> (F2). Ceci dépend de la présence ou non de la carte COM en option (Ethernet/USB). Recommencer la communication.
Commande inconnue Invalid command Unbekannter Befehl	Une commande inconnue a été envoyée depuis le PC vers le E700 via le port sériel (RS-232 ou USB).	Corriger la commande et recommencer.
Test interrompu Test aborted Test abgebrochen	Le test de communication RS-485 a échoué.	Vérifier les connexions ainsi que la configuration des ports sériels et recommencer. Contacter le service technique EIP si après avoir bien vérifié que les configurations étaient correctes, le problème semble matériel.
Fichier inexistant ou inaccessible Inexistent or inaccessible file Ungultige oder unzugangliche Datei	Lors d'une réponse à demande de transmission fichier par le port sériel, le fichier n'a pas pu être trouvé.	Vérifier l'existence du fichier et recommencer.

Page 13 09/10/09 Objet : Messages E700 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Variable inconnue	Tentative d'accès à une variable au travers du port sériel. La	Vérifier l'existence de la variable ainsi que son orthographe et
Unknown variable Unbekannte Variable	variable en question n'existe pas.	recommencer.
Arretez les mouvements pour	La commande E700 ne permet pas d'utiliser le port sériel pour	Séparer les actions. Attendre la fin des mouvements pour
communiquer svp	communiquer pendant l'exécution de mouvements. Ceci pour	communiquer ou presser sur STOP pour arrêter les
Please stop motion to communicate	des raisons de sécurité.	mouvements.
Bitte anhalten zu kommuniziern		
Echec de la recherche	Echec lors de la recherche des nœuds du réseau RS-485.	Vérifier les connexions ainsi que les configurations de tous les
Scanning failure", Scanning Fehler		nœuds du réseau et recommencer.
Bus RS485 - Time Out Recep.		
RS485 Bus - Recep. Time Out		
RS485 Bus - Empfang Time Out		
Bus RS485 - Aucun reseau		
RS485 Bus - No Network		
RS485 Bus - Kein Netwerk		Vérifier les connexions ainsi que les configurations de tous les
Bus RS485 - Framing error		nœuds du réseau et recommencer.
RS485 Bus - Framing error		Ci plus de deux compandos F700 cent en récesu, retiren du
RS485 Bus - Framing error	Problème de communication dans un réseau de commandes	Si plus de deux commandes E700 sont en réseau, retirer du réseau la ou les commandes suspectes. Il est peu probable
	E700 liées par RS-485.	qu'un défaut matériel se répète sur toutes les commandes du
RS485 Bus - Overrun error		réseau!
RS485 Bus - Overrun error RS485 Bus - Overrun error		
11.3403 Bus - Overruit error		Si un seul nœud pose un problème, alors contacter le service
Bus RS485 - Erreur recep		technique EIP.
RS485 Bus - Recep error		
RS485 Bus - Empfang error		
Bus RS485 - Erreur TIE		
RS485 Bus - TIE Error		
RS485 Bus - TIE Fehler		
Nom de fichier invalide	Lors d'une opération DNC, le nom du fichier à transférer est	Pour être valide, un nom de fichier doit comporter au
Invalid file name	invalide.	maximum 8 caractères (lettres ou chiffres) et commencer par
Ungultige Datei Name		une lettre. L'extension est obligatoire et comporte 3 lettres ou
		chiffres. L'extension commence également par une lettre.

09/10/09 Page 14 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Erreur d'acces fichier File access error Datei Zugriff Fehler Erreur Transmission Transmission Error Ubertragungs-Fehler DNC Time Out DNC Time Out DNC Time Out DNC Time Out DNC Tome Out DNC Time Out DNC Time Out DNC Time Out DNC Time Out DNC Datei Fehler	Problème avec la communication DNC.	Vérifier les connexions ainsi que les configurations de tous les éléments de la DNC et recommencer.
Donnees manquantes pour le traitement Missing data for the execution Fehlende Daten fur die Ausfuhrung Entete du message incomplete Incomplete message header Header der Meldung ist unvollstandig Acces refuse aux donnees Data access refused Datenzugriff unmoglich Erreur non traitee Unhandled error Nicht behandelter Fehler Acces au fichier impossible Could not open file Konnte die Datei nicht offnen File Transmission Error File Transmission Error File Transmission Error	Problème de communication Ethernet.	Vérifier les connexions ainsi que les configurations de tous les éléments du réseau Ethernet et recommencer.

Page 15 Fichier: E700 Messages.doc 09/10/09

Message	Cause	Solution
ID du client hors limite Client ID out of range Kunde-ID ungultig		
ID en cours d'utilisation ID still in use ID ist schon benutzt		
Argument hors limite Out of range argument Argument ausser Bereich		
Interrompu par E700 - TimeOut Interrupted by E700 - TimeOut Abgebrochen von E700 - TimeOut		
Connexion Ethernet non dispo. Ethernet connection not available Ethernet-Verbindung nicht verfugbar	Problème de communication Ethernet.	Vérifier les connexions ainsi que les configurations de tous les éléments du réseau Ethernet et recommencer.
Erreur systeme de fichier File System error Datei-System Fehler		
Erreur - non executee Error - could not execute Fehler - nicht durchgefuhrt		
Ethernet Task - Input Queue is full Ethernet Task - Input Queue is full Ethernet Task - Input Queue is full		
Ethernet Task - Output Queue is full Ethernet Task - Output Queue is full Ethernet Task - Output Queue is full		



Page 16 Fichier: E700 Messages.doc Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Ethernet Task - UART full	Problème avec la communication DNC.	Vérifier les connexions ainsi que les configurations de tous les
Ethernet Task - UART full		éléments de la DNC et recommencer.
Ethernet Task - UART full		
Carte de com. inconnue ou erreur bus	A l'enclenchement, une carte COM (Ethernet/USB) a été	Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer.
Unknow com. card or bus error	détectée, mais son identité est erronée.	
Unbekannte KomKarte oder Busfehler		Contacter le service technique EIP si le problème persiste.
Raccourci invalide	Une touche raccourci invalide est utilisée.	Inspecter dans le(s) programme(s) Uniprog où est ce que
Invalid Shortcut		l'instruction SCUT est utilisée. N'utiliser comme arguments
Ungultige Abkurzung		que ceux autorisés dans le manuel Uniprog. Recompiler le
		programme et ré exécuter le programme.
Fichier de test manquant	L'utilisateur tente de faire un test de stress de la mémoire	Copier le fichier EMCTEST.TXT en mémoire interne et
Fichier de test manquant	interne, mais il manque le fichier EMCTEST.TXT en mémoire	relancer le test. Attention, le test de stress de la flash est
Fichier de test manquant	interne.	destructif. Il provoque une usure prématurée de la mémoire
		flash. A n'utiliser que sous la surveillance du service technique EIP.
Fichier trop grand	L'utilisateur tente de faire un test de stress de la mémoire	Utiliser un fichier EMCTEST.TXT moins volumineux (2 ou 3
Fichier trop grand	interne, mais le fichier EMCTEST.TXT utilisé est trop	kb). Lire la remarque ci-dessus, au message Fichier de test
Fichier trop grand	volumineux.	manquant.
Pas assez de heap	L'utilisateur tente de faire un test de stress de la mémoire	Libérer de l'espace en éliminant momentanément quelques
Pas assez de heap	interne, mais il n'y a plus assez de place en mémoire vive.	gros fichiers Uniprog (les fichiers ISO n'occupent pas de place
Pas assez de heap		en mémoire vive, il ne sert donc à rien de les éliminer
·		momentanément!). Éteindre le E700, attendre quelques
		secondes et le rallumer.
Erreur lecture flash		
End of file manquant	L'utilisateur tente de faire un test de stress de la mémoire	Contacter le service technique EIP.
Contenu RAM different du precedant	interne. Le résultat du test démontre qu'il y a un problème au	Contactor to service technique Lin .
Ecriture plus courte que taille fichier	niveau des accès à la mémoire interne.	Note : Ces messages n'existent qu'en français.
Fichier inaccessible en ecriture	Throad add added a la memore internet.	Trota : 555 mosagos ir omotorit qu on mangaio.
Erreur stress :		

Page 17 Fichier : E700 Messages.doc Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Label ou instruction manquant		Une ligne de programme Uniprog doit commencer par un
Missing Label or Instruction		label ou par une instruction et rien d'autre.
Fehlende Kennzeichen oder Instruktion		
Symbole duplique		Chaque symbole (labels, variables, constantes) a un nom
Duplicated symbol		unique. Modifier le nom utilisé deux ou plusieurs fois.
Verdoppeltes Symbol		
Symbole manquant		Une variable, une constante ou un label est utilisé alors qu'il
Symbol missing		n'est pas déclaré. Déclarer ce symbole.
Fehlendes Symbol		
Symbole trop long		Une variable, une constante ou un label doit avoir une
Symbol too long		longueur maximum de 10 caractères.
Symbol zu lang		
Nombre immediat manquant		Un nombre (composé de chiffres uniquement) était attendu.
Immediate number missing		Par exemple, à droite du signe égal (=), seul un nombre
Fehlendes unmittelbares Wert		immédiat est toléré. Seuls les nombres en base 10 sont
		tolérés.
Caracteres invalides en fin de ligne		Erreur généralement provoquée par un commentaire dont on
Extra characters on line	A la compilation des programmes Uniprog, une erreur de	a oublié de le faire précéder par un point-virgule(;).
Ungultige Buchstabe auf der Linie	syntaxe a été détectée. Après avoir corrigé l'erreur, il faudra	
Instruction manquante	recompiler en pressant sur la touche START du panneau de	Après le deux points (:) d'un label, il doit obligatoirement y
Instruction missing	la commande E700.	avoir une instruction sur la même ligne. Pour des raisons de
Fehlende Instruktion		mise en page, l'instruction NOP est parfois utilisée dans ce
		cas.
Argument invalide		Un argument doit être un registre ou un symbole (variable,
Illegal argument		constante ou label). Cette erreur est souvent provoquée dans
Ungultiger Argument		le cas ou des variables sont déclarées dans une fonction M.
		L'ordre dans lequel sont compilés les fichiers ne permet pas
		de déclarer une variable dans une fonction M. Regrouper les
		déclaration dans un ficher du style MONSYST.E7M.
Index invalide		Un index entre crochets ([]) doit être soit un nombre (ou une
Illegal index		constante, donc non précédée du dièse (#)), soit d'un
Ungultiger Index		registre. Rien d'autre n'est accepté.
Label inconnu		Un branchement (JMP par exemple) à un label inconnu a été
Unknown label		détecté. Déclarer le label ou supprimer le branchement.
Unbekannter Label		
Taille tableau incorrecte		Lors d'une déclaration de tableau (TAB [xx] = par exemple),
Bad array dimension		xx doit être un nombre. Les constantes alphanumériques sont
Ungultige Tafelgrosse		exclues dans une telle déclaration.



Page 18 Objet : Messages E700 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
= manquant = missing = fehlend Demarrage: type fichier incorrect Power On : bad file type		Il manque le signe égal (=) dans une déclaration de constante, variable ou tableau. Le programme de démarrage (P.ON) est autre qu'un .E7U (ou .E7I). Presser MEM <i>FILTER</i> (F5) <i>ISO+UN</i> (F3).
Start : falche Datei Typ Cycle : type fichier incorrect Cycle : bad file type Zyklus : falche Datei Typ		Sélectionner le bon fichier et presser sur <i>P.ON</i> (F1). Le programme de cycle est autre qu'un .E7U (ou .E7I). Presser MEM <i>FILTER</i> (F5) <i>ISO+UN</i> (F3). Sélectionner le bon fichier et presser sur <i>CYCLE</i> (F2).
Trop de parametres utilisateur Too much user parameters Zuviele Kunde Parameter Depassement mem. dynamique		Ce message ne dois jamais s'afficher. Faire une mise à jour du système d'exploitation. Supprimer les fichiers .E7M inutilisés, essayer de diminuer la
Heap overflow Heap Ueberlauf	A la compilation des programmes Uniprog, une erreur de syntaxe a été détectée. Après avoir corrigé l'erreur, il faudra recompiler en pressant sur la touche START du panneau de la commande E700.	taille de ceux qui restent ainsi que la taille des programmes de démarrage et de cycle si ceux-ci sont des programmes Uniprog. Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer si cela n'a pas été fait depuis longtemps.
Parametre utilisateur trop long User Parameter too long Kunde Parameter zu lang	la commande E700.	Ce message ne dois jamais s'afficher. Faire une mise à jour du système d'exploitation.
Caractere inconnu Illegal character Unbekannte Buchstabe		Les parenthèses ((et)) ne sont pas des caractères reconnus en Uniprog. Les remplacer par [et].
Prog. Demarrage et Cycle identique PowerOn and Cycle Prog. identical Start und Zyklus Prog. identisch		Un programme ne peut pas être à la fois le programme de démarrage et de cycle. Presser MEM FILTER (F5) ISO+UN (F3). Sélectionner le bon fichier de démarrage et presser sur P.ON (F1). Sélectionner ensuite le bon fichier de cycle et presser sur CYCLE (F2).
Erreur compil.: Compiler error: Kompilatorfelher:		Lire le message suivant les deux points (:) et appliquer la solution proposée.



Page 19 Fichier: E700 Messages.doc Objet : Messages E700

Message	Cause	Solution
Depassement memoire utilisateur	L'index d'une variable utilisateur est si grand que cela	Vérifier le programme. Le calcul du registre d'index est
Out of user Memory	dépasse les 4096 positions allouées au programmeur.	probablement erroné [Ri] a une valeur trop grande.
Kundenspeicher Ueberlauf		
Depassement memoire systeme	L'index d'une variable système est hors valeurs autorisées.	Vérifier le programme. Dans le document de description des
Out of system Memory		variables système, la colonne Index indique la limite qui a été
Systemspeicher Ueberlauf		dépassée. Par exemple, #IN[R0] provoque cette erreur si R0
		est plus grand que 7.
Destination invalide	Le programme tente d'écrire dans une variable en lecture	Vérifier le programme. Dans le document de description des
Illegal destination	seulement.	variables système, la colonne Accès indique s'il est autorisé
Illegale Bestimmung		d'écrire dans cette variable.
	Autre cause : le programmeur a oublié un #.	Exemple typiques :
		ON #IN[0] (#IN[0] est en lecture seulement!)
		ON OUT[0] (lci, le # a été oublié : ON #OUT[0] est correct)
		Attention car MOV RO OUT[0] ne provoque pas d'erreur.
		Mais R0 ne vaudra pas 0 ou 1, mais 4107!
Argument manquant	Il manque un ou plusieurs arguments après l'instruction.	Vérifier le programme et rajouter le ou les arguments
Argument missing		manquants.
Fehlendes Argument		Exemple: MOV RO provoque cette erreur.
Argument excedentaire		Ce message ne dois jamais s'afficher. Faire une mise à jour
Extra argument		du système d'exploitation.
Ueberschussiger Argument		
Depassement de pile	- Procédure récursive (trop de CALL sans END)	En général, ce problème est dû à l'oubli d'un END à la fin
Stack overflow	- PUSH sans POP correspondant	d'une procédure ou d'un POP (seul le PUSH est exécuté)
Stapel Ueberlauf		
Axe incorrect	L'axe passé comme argument n'existe pas.	Créer cet axe dans la configuration ou remplacer l'argument
Bad axis		par un axe existant.
Falsche Achse		
Mode incorrect	Dans les instructions de positionnement, les modes autorisés	Corriger et remplacer par un mode autorisé. Voir la syntaxe
Bad mode	sont 0, 1, 2 et 3.	de l'instruction de positionnement incriminée.
Falscher Modus		
Compteur repetition incorrect	L'argument d'une instruction REP doit être plus grand ou égal	Corriger
Bad rep counter	à 1	
Falscher Wiederholungszahler		
Depassement negatif de pile	Un POP est exécuté alors qu'il n'y a pas de PUSH	Corriger. Vérifier qu'avant de faire un POP, il y a bien eu un
Stack underflow	correspondant.	PUSH auparavant.
Negativer Stapel Ueberlauf		

Page 20 09/10/09 Objet : Messages E700 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Reference manquante	Un mouvement sur un axe dont la référence est perdue est	Faire la référence sur cet axe et recommencer. Observer dans
Reference incomplete	interdit.	l'écran TOOL POS : à droite chaque axe, une étoile (*)
Bezugspunkt unvollstandig		signifie que la référence est perdue ou pas encore prise pour
		cet axe. Les deux points (:) signifient que la référence est
		connue pour cet axe.
Depassement mem. dynamique	Mémoire RAM saturée	Supprimer les fichiers .E7M inutilisés, essayer de diminuer la
Heap overflow		taille de ceux qui restent ainsi que la taille des programmes de
Heap Ueberlauf		démarrage et de cycle si ceux-ci sont des programmes
		Ųniprog.
		Éteindre le E700, attendre quelques secondes et le rallumer si
		cela n'a pas été fait depuis longtemps.
Valeur negative	L'argument de l'instruction SQRT (racine carrée) doit être	Corriger. Précéder éventuellement SQRT arg d'un test dans le
Negative value	positif ou nul.	genre :
Negatives Wert		CMP arg 0
		JLT
		SQRT arg
Division par 0	L'argument de DIV, DIVD, MOD et INV ne doit pas être nul.	Corrigor
Null division	L'argument de Div, DivD, MOD et invine doit pas etre nui.	Corriger
Division durch Null		
Calcul du cercle impossible	Erreur de géométrie	Vérifier que les arguments des instructions CIRA/CIRR ou G2
Calculation of the circle impossible	Lifedi de geometre	G3 sont correctes
Berechnung des Kreises unmoglich		30 30H correctes
Axe inexistant	En ISO, le programme tente d'exécuter un mouvement sur un	Corriger. La liste des axes existants se trouve dans MENU
Non-existent axis	axe inexistant.	CONFIG (F5) NAME (F2).
Nichtvorhandene Achse		(* =)
Msg inexistant	L'argument d'une instruction ERROR, MENU ou MSG est un	Corriger ou ajouter le message. La liste des messages
Invalid msg	message non défini.	existants est le contenu du fichier msg.ini.
Ungultige Meldung		
Display inexistant	L'argument d'une instruction DISPS est un écran non défini.	Corriger ou ajouter l'écran. La liste des écrans existants est le
Invalid display		contenu du fichier display.ini.
Ungultiger Display		
STARTFLG : Tache invalide	Seule la tâche AUTOMAT (tâche 9) a l'autorisation de mettre	Corriger.
STARTFLG : Invalid task	la variable STARTFLG à 1. Toutes les tâches osent mettre	-
STARTFLG : Ungultiger Prozess	STARTFLG à 0.	
Fichier ISO invalide	L'argument d'une instruction CYCLN ou ISORUN pointe sur	Corriger.
Invalid ISO file	un fichier qui n'est pas un .E7I.	
Ungultige ISO Datei		

Page 21 09/10/09 Objet : Messages E700 Fichier : E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Roue enclenchee	Il est interdit de presser sur le bouton START lorsque la roue	Ne jamais presser sur le bouton START quand la roue
Wheel is running	électrique est enclenchée.	électrique est enclenchée.
Handrad laeuft		
Instruction inconnue	Problème interne	Ce message ne dois jamais s'afficher. Si toutefois cela devait
Illegal instruction		arriver, essayer de reproduire la procédure menant à cet état
Ungueltige Anweisung		et contacter le service technique EIP.
Registre interdit	Ethernet. L'utilisateur essaye d'examiner un registre depuis	Sauvegarder la valeur du registre intéressant dans une
Illegal register usage	Ethernet, ce qui n'est pas possible.	variable et inspecter cette variable depuis Ethernet.
Ungueltige Register		
Nombre de taches superieur a 10	ASIM. Le programme essaye d'activer une onzième tâche	Libérer des tâches en regroupant, par exemple, plusieurs
Number of tasks greater than 10	alors que seules 10 tâches sont autorisées.	fonctionnalités dans une même tâche.
Anzahl der Prozess von mehr als 10		
Arret d'urgence Faute d'axe - Reset :	L'arrêt d'urgence est actif. Le courant des amplis des axes est	Libérer le bouton d'arrêt d'urgence pour rétablir le courant sur
Emergency stop Axis Fault - Reset :	coupé, ce qui provoque une faute d'axe. La LED du bouton	les axes et répondre OUI (F1) pour reseter les axes en défaut.
Not-Aus Achse Fehler - Zuruckstellen :	SAT s'allume, ce qui signifie que les vitesses des axes sont	Ne pas oublier d'appuyer sur SAT pour pouvoir travailler à
	désormais saturées et les fautes ne sont plus surveillées.	nouveau à pleine vitesse et réactiver la surveillance des
		fautes d'axes.
Faute d'axe - Reset :	Un ou plusieurs amplis est en faute. La LED du bouton SAT	Éliminer les fautes des axes puis répondre OUI (F1) pour
Axis Fault - Reset :	s'allume, ce qui signifie que les vitesses des axes sont	reseter les axes en défaut.
Achse Fehler - Zuruckstellen :	désormais saturées et les fautes ne sont plus surveillées.	Ne pas oublier d'appuyer sur SAT pour pouvoir travailler à
		nouveau à pleine vitesse et réactiver la surveillance des
		fautes d'axes.
Faute d'axe fantome	Lorsque que la faute ne dure qu'une fraction de seconde, si	Supprimer la déclaration de cet axe s'il n'existe pas
Phantom Axis Fault	elle a le temps de disparaître entre le moment de la détection	physiquement. Sinon, si le message revient trop souvent,
Geist Achse Fehler	et le moment de l'affichage, alors le message est faute d'axe	vérifier le câblage ainsi que l'état de l'ampli en question.
	fantome. L'autre cas de figure est qu'un axe ait été déclaré sur	
	une nouvelle carte AE inexistante.	
Instruction inconnue	En ISO, une instruction est inconnue.	Ce message ne devrait jamais apparaître. Noter la ligne ISO
Unknown instruction		provoquant l'affichage de ce message ainsi que la version du
Unbekannte Instruktion		système (MENU <i>OTHER</i> (F6) <i>VER</i> (F5)) et aviser le service
		technique EIP.
Espace manquant	Les instructions ISO doivent être séparées par au moins un	Corriger. Par exemple, X1Y1 doit être corrigé en X1 Y1
Missing space	espace.	
Fehlender Raum		
Instruction surnumeraire	En ISO E700, une ligne ne peut comporter au plus 3	Diviser la ligne ISO en plusieurs lignes ISO obéissantes à
Supernumerary instruction	instructions G, deux instructions M et 20 instructions P	cette règle. Une fonction G65 ne peut comporter au plus 20
Uberzahlige Instruktion	(paramètres de la fonction G65)	paramètres. Il ne sert donc à rien d'essayer de distribuer plus
		de 20 paramètres sur plusieurs lignes.



Objet: Messages E700 Fichier: E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Type de donnee incorrecte	Une donnée est incorrecte en ISO.	Corriger. Par exemple X1.2.3 (1.2.3 est une donnée
Invalid data type		incorrecte). X1.23 est correct.
Ungultiges Wert Typ		
Valeur hors limites	En ISO, une valeur est hors limite.	Ce message ne devrait jamais apparaître. Noter la ligne ISO
Out of range value		provoquant l'affichage de ce message ainsi que la version du
Wert ausserhalb der Grenzen		système (MENU <i>OTHER</i> (F6) <i>VER</i> (F5)) et aviser le service
		technique EIP.
Espace illegal ou argument manquant	En ISO, les valeurs ne doivent pas être séparées des	Corriger. Par exemple, X 3.14 doit être corrigé en X3.14.
Illegal space or argument missing	commandes.	
Ungultiger Raum oder fehlendes Argument		
Argument invalide	En ISO E700, les valeurs (arguments) sont soit des nombres	Corriger. Déclarer la variable ou la constante utilisée.
Illegal argument	immédiats (1, 2, 0, 3.14, etc.) ou soit des variables et donc	
Ungultiger Argument	précédées d'un signe dièse (#), soit des constantes.	
Variable illegal	En ISO, une variable ou une constante est mal écrite.	Corriger. Éventuellement déclarer la variable ou la constante.
Illegal variable		Sinon, corriger sa syntaxe ou son orthographe.
Ungultige Variable		

Les messages suivants peuvent provenir de la console (REM pour remote) ou de l'unité principale (CPU). Le message précise s'il y a eu ou non une NMI (non-maskable interrupt). Par exemple, si on a le message **Software Watchdog**, on aura à l'affichage les quatre possibilités suivantes :

NMI CHECK ERROR : CPU Software Watchdog CHECK ERROR : CPU Software Watchdog NMI CHECK ERROR : REM Software Watchdog CHECK ERROR : REM Software Watchdog

Dans la description suivante, on n'affiche que la fin du message (Software Watchdog dans notre exemple). Cas massages no sont has traduits il n'evistent qu'en anglais

Ces messages he sont pas traduits, in hexis	terit qu'eri arigiais.	
Software Watchdog	CPU : Le déroulement du programme s'est interrompu car probablement que l'interruption cinématique ne remonte plus jusqu'au microprocesseur.	CPU : Il y a un problème au niveau d'une carte d'axe E700- AE. Contacter le service technique pour une intervention hardware. Eteindre la commande E700.
	REM : Le déroulement du programme s'est interrompu.	REM : Eteindre la commande E700 puis la rallumer afin de faire un reset général. Contacter le service technique EIP si le problème persiste en expliquant comment reproduire ce problème.

09/10/09 Page 23
Fichier: E700 Messages.doc

Message	Cause	Solution
Over Temperature	La température intérieure de la commande E700 a atteint ou dépassé les 68°C. La console (REM) ne vérifie pas sa température. Seule l'unité principale (CPU) peut afficher ce message.	Eteindre la commande E700 et attendre un refroidissement suffisant avant de la réenclencher. Vérifier la ventilation ainsi que les éventuels filtres de protection. Si le problème se reproduit, améliorer la ventilation de l'ensemble.
Power Fail	Une micro-coupure d'alimentation électrique s'est produite. L'alimentation 24V est descendue brièvement en dessous de 17V.	Eteindre la commande E700 puis la rallumer. Si le problème persiste, vérifier l'état de l'alimentation 24V dans le cas d'un équipement avec console déportée. Vérifier que ces microcoupures ne proviennent pas du secteur. Consulter le service technique EIP si la commande E700 est de type compacte.
Serial flash communication Unknown error Encoder 0/1 ov(und)erflow Electric wheel 0/1 ov(und)erflow Illegal SCI1 Interrupt RAM or FRAM check failed	Ces messages ne devraient jamais apparaître !	Mettre à jour le système d'exploitation. Contacter le service technique EIP pour obtenir ces mises à jour ou les télécharger directement sur le site Internet à l'adresse www.eipsa.ch.
Framing (CPU <-> REM) Overrun (CPU <-> REM) Queue full (CPU <-> REM) Checksum (CPU <-> REM) Time out (CPU <-> REM)	Une erreur de communication sérielle s'est produite entre l'unité principale (CPU) et la console (REM). (Framing est plutôt de provenance matérielle alors que les autres sont plutôt de provenance logicielle.)	 Eteindre la commande E700 puis la rallumer. Si le problème persiste alors : E700 CPU avec console déportée : Vérifier et éventuellement changer le câble de liaison entre le CPU et la console (REM). Contacter le service technique EIP en cas d'insuccès. E700 compact : Contacter le service technique EIP.
File System Init	Erreur fatale du système de fichiers. Cause indéterminée.	Eteindre la commande E700 puis la rallumer. Si le problème persiste, contacter le service technique EIP.
DTC	Erreur provoquée par un NMI (Non maskable interrupt) DTC: Data Transfer Controller.	Voir Over Temperature, Power Fail et Software Watchdog

Dans la mesure du possible, lorsqu'un tel message apparaît, avant de contacter le service technique EIP, après avoir éteint l'appareil, le rallumer en mode «sans échec».

Pour cela, maintenir les boutons B et S (« -» moins du pavé numérique. Voir p. 3) simultanément enfoncés et allumer la commande E700 tout en maintenant ces deux boutons enfoncés. A la question *Effectuer des tests materiel ?*, relâcher B et S et répondre non (touche **F2**). A la question *Appliquer la configuration ?*, répondre non (touche **F2**).

Presser ensuite sur la touche **MENU** puis *OTHER* (touche **F6**) puis *LOGS* (touche **F3**) et enfin *WRFILE* (touche **F6**).

Un fichier E700.LOG a ainsi été créé. Charger ce fichier sur un PC en utilisant la carte SD ou le logiciel E700File.exe et envoyer ce fichier E700.LOG au service technique EIP par courrier électronique. Adresse <u>info@eipsa.ch</u>.


Fichier: E700 Messages.doc

Index Alphabétique

=
= manquant
\boldsymbol{A}
Abandon: erreur fichier
Bus RS485 - Aucun reseau 13 Bus RS485 - Erreur recep 13 Bus RS485 - Erreur TIE 13 Bus RS485 - Framing error 13 Bus RS485 - Time Out Recep 13
\boldsymbol{C}
Calcul du cercle impossible

Carte axe inconnue ou erreur bus	3
Carte de com. inconnue ou erreur bus	. 16
Charger les donnees et fichiers ?	
CHECK ERROR: CPU	. 22
CHECK ERROR: REM	
Checksum (CPU <-> REM)	. 23
Commande inconnue	. 12
Compiler les programmes ?	3
Compteur repetition incorrect	. 19
Configuration critique	
Connexion Ethernet non dispo	
Contenu RAM different du precedant	. 16
Course negative > 0.0	
Course positive < 0.0	
Course totale trop grande	
Cycle: type fichier incorrect	. 18
D	
Deceleration inapplicable	5
Deceleration trop faible	
Demarrage en mode sans echec ?	
Demarrage: type fichier incorrect	
Depassement de pile	
Depassement mem. dynamique18	, 20
Depassement memoire systeme	
Depassement memoire utilisateur	. 19
Depassement negatif de pile	. 19
Destination invalide	. 19
Display inexistant	
Division par 0	
DNC erreur sauvegarde	. 14
DNC Time Out	. 14
Donnees manquantes pour le traitement	
DTC	. 23
E	
E700 pas en mode communication	. 12
Echec de la recherche	. 13
Ecriture plus courte que taille fichier	

Effectuer des tests materiel ?	3
Electric wheel 0/1 ov(und)erflow	
Encoder 0/1 ov(und)erflow	23
End of file manquant	
Entete du message incomplete	
Erreur - non executee	
Erreur acces carte SD (FAT)	9
Erreur compil.:	18
Erreur d'acces (Memoire interne)	8
Erreur d'acces fichier	8. 14
Erreur de lecture fichier	8
Erreur de syntaxe	
Erreur E700.INI: valeurs par defaut	3
Erreur ecrasement, copie annulee	
Erreur ecriture fichier :	2
Erreur fermeture fichier :	
Erreur formatage :	
Erreur lecture fichier :	2
Erreur lecture flash	16
Erreur ligne adresse:	
Erreur non traitee	
Erreur operation fichier	7
Erreur RS232	12
Erreur sauvegarde:	7
Erreur stress :	
Erreur systeme de fichier	
Erreur taille fichier source	
Erreur Transmission	
Erreur(s) dans le systeme de fichier	
Espace illegal ou argument manquant	
Espace libre insuffisant	7
Espace manquant	
Etat critique	
Ethernet Task - Input Queue is full	
Ethernet Task - Output Queue is full	
Ethernet Task - UART full	16
\boldsymbol{F}	
Faute d'ave - Reset ·	21



09/10/09



Faute d'axe fantome	Memoire insuffisante	9	Prog. Demarrage et Cycle iden
Fichier corrompu:2	Memoire interne en utilisation		
Fichier de test manquant 16	Memoire interne incompatible		Q
Fichier existe deja8	Memoire interne inconnue ou erreur bus		Queue full (CPU <-> REM)
Fichier inaccessible en ecriture	Mode d'acces inexistant		Quitter l'editeur svp
Fichier inexistant	Mode incorrect		Quitter redited ovp
Fichier inexistant ou inaccessible	Modulo trop petit		R
Fichier invalide: 2	Msg inexistant		Raccourci invalide
Fichier ISO invalide	Wisg mexistant	20	RAM or FRAM check failed
Fichier trop grand	N		
Fichier trop grand: 10	Nbre de lignes trop grand:	0	Rapport mec. trop petit
	NMI CHECK ERROR : CPU	ອ	Reference manquante
File System Init	NMI CHECK ERROR : REM		Registre interdit
Framing (CPU <-> REM)			Roue elec: Acc. inapplicable
Framing (CPU <-> REW)23	Nom de fichier incorrect		Roue elec: Acc. trop faible
H	Nom de fichier invalide		Roue elec: Dec. inapplicable
	Nombre de taches superieur a 10		Roue elec: Dec. trop faible
Hors limites ou inexistant :4	Nombre immediat manquant	17	Roue enclenchee
I	0		RS485 Bus - Overrun error
ID du client hors limite	Offset trop grand (neg.)	5	\boldsymbol{S}
ID en cours d'utilisation	Offset trop grand (pos.)		Secteurs defectueux :
Illegal	Over Temperature		Section manquante :
Illegal SCI1 Interrupt	Overrun (CPU <-> REM)		Serial flash communication
Index invalide	Overruit (Of O 3-2 NEW)	20	Software Watchdog
Inexistant	P		STARTFLG : Tache invalide
Instruction inconnue 21	Developative utilizateur bare limitee :	7	
	Parametre utilisateur hors limites :		Symbole duplique
Instruction manquante	Parametre utilisateur offset invalide :		Symbole manquant
Instruction surnumeraire	Parametre utilisateur sans definition :		Symbole trop long
Interrompu par E700 - TimeOut15	Parametre utilisateur trop long		Systeme de fichier a ete corrige
L	Pas assez de heap		T
	Pas d'acces au fichier source		
La config. n'a pu etre sauvee4	Pas de carte SD detectee		Taille tableau incorrecte
Label inconnu	Pas de fichier a editer		Test interrompu
Label ou instruction manquant 17	Pas de fichiers		Time out (CPU <-> REM)
Lettre d'axe doublee4	Pas d'edition depuis Carte SD		Transfert annule
Ligne trop longue9	Pas d'origines G60 disponibles		Trop de parametres utilisateur
Ligne(s) trop longues:9	Pas d'outils disponibles	10	Type de donnee incorrecte
M	Pas trouve de detecteur de ref		Type de fichier incorrect
171	Power Fail		
Memoire heap insuffisante :2	Probleme unites de vitesse	4	

Pr	rog. Demarrage et Cycle identique	18
Q		
	ueue full (CPU <-> REM)uitter l'editeur svp	
R		
Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri	accourci invalide	23 4 20 6 6 6
S		
Se S	ecteurs defectueux : ection manquante : erial flash communication oftware Watchdog TARTFLG : Tache invalide ymbole duplique ymbole manquant ymbole trop long ysteme de fichier a ete corrige	4 23 22 20 17 17
T		
Te Ti Tr	aille tableau incorrecte est interrompu me out (CPU <-> REM) ransfert annule	12 23 11
Ty	rop de parametres utilisateurype de donnee incorrecteype de fichier incorrect	22



Objet : Messages E700

Page 26 Fichier : E700 Messages.doc

		\".
$oldsymbol{U}$	Valeurs defaut invalides4	Vitesse jog. trop elevee
Links out a series	Variable illegal22	Vitesse max. trop elevee
Unknown error23	Variable inconnue13	Vitesse max. trop faible
V	Veuillez quitter l'ecran << UTIL >>8	Vitesse ref. trop basse
Valaur hara limitaa	Vit. lente ref. trop basse6	Vitesse ref. trop elevee
Valeur hors limites	Vit. lente ref. trop elevee6	
Valeur negative	Vit. roue elec. trop elevee7	