Plan d'entretien courant pour machines de lavage EIP MC-300					
	Partie de machine	Localisation	Intervalle de temps	Action	Produit / Matériel
1	Vis trapézoïdales verticales	voir figures	150 h	remplir les coussinets en feutre par les orifices	huile moteur SAE 30
2	Barres de guidage horizontales	voir figures	150 h	nettoyer et huiler	huile moteur SAE 30
3	Barres carrées verticales	voir figures	150 h	nettoyer et huiler	huile moteur SAE 30
4	Courroies crantées	voir figures	en cas de grincement, notamment lors de la rotation du panier	graisser les champs des courroies	vaseline
5	Gonds de portes	voir figure	en cas de grincement à l'ouverture des portes	huiler	huile moteur SAE 30
6	Filtre à air	voir figure	plusieurs mois selon l'environnement et l'utilisation	retirer le couvercle et changer le filtre	fourniture EIP

selon utilisation

poste de séchage

Compartiment de séchage

produit de nettoyage

inox

retirer la vis et le

compartiment, nettoyer



